


После установки Тест драйвера ФР и подключению ККТ к компьютеру через USB, требуется запустить драйвер.


1. Далее выбрать **Настройка свойств**
2. В открывшемся окне выбрать **Поиск оборудования...**
3. Далее нажать кнопку **Начать**
4. Дождаться окончания поиска оборудования и нажать **ОК**

**Если во время поиска ни одно устройство не было найдено - проверьте соединение ККТ и ПК.**




После того, как проверка соединения пройдена требуется зайти в сетевые настройки устройства. Делается это таким образом:


1. В Настройках свойств ККТ нажать кнопку **Таблицы...**
2. В таблицах найти строчку **21 - Сетевые интерфейсы**.
3. Нажать клавишу **Открыть...**
4. Откроется окно редактирования параметров сети.




В этом окне в самом последнем поле (9) будет указано значение **Rndis - 0**. Требуется поменять значение на **1** и нажать **Enter**, таким образом мы активируем возможность передачи фискальных данных в ККТ через USB.



Если все настроилось хорошо, то в **Сетевых подключениях** Windows должно отобразиться сетевое подключение RNDIS в тот момент, когда ККМ Штрих-М подключена к компьютеру через USB.




В свойствах подключения открываем свойства IP версии 4. Установим "Использовать следующий IP-адрес" и укажем адрес подобный такому: 192.168.137.111 и маску подсети 255.255.255.0.



Далее переходим к настройкам сети в зависимости от динамического или статического IP-адреса в Вашей сети.

Если в сети используется статический адрес, то в графе Static ip ставим 1, иначе ставим 0.

В любом случае вводим параметры, как на скриншоте снизу.



Далее перезагружаем ккт, чтоб настройки вступили в силу.